




Attività Estrattiva e Recupero Ambientale

**CANTIERE:** BONDENO  
**CAMPIONE:** BD 10  
**DATA :** 10/03/2011

Luci Vagli (mm)	% passante	% trattenuto
1,6	100	0
1,4	100	0
1,25	100	0
1	98,9	1,1
0,85	95,5	3,4
0,6	74,6	20,9
0,5	53,5	21,1
0,4	20,8	32,7
0,3	6	14,8
0,25	3,5	2,5
0,2	2	1,5
0,063	0	2
Fondello		0
TOT.		100



Codice interno: S1, S4, S5, S6, S8, S9, S10, S12

Rev. 01 del 30/04/10

**Prova eseguita con vibrosetacciatore. Durata: 29 minuti**

**Sperimentatore:** Paolo Checchi

**Il responsabile di laboratorio**  
**Dott. Geol. Nicola Orpelli**